

# 中国铁路通信信号股份有限公司文件

中国通号运营〔2019〕111号

---

## 股份公司关于公布 2019 年第一季度 供应商不良行为信用评价结果的通知

股份公司各企业、系统集成部：

2019 年第一季度信用评价中共有 14 家供应商存在日常不良行为，其中：产品质量类潜在不良行为 11 家，产品质量类一般不良行为 1 家，企业行为类重大不良行为 2 家。依据《中国铁路通信信号股份有限公司供应商信用评价管理暂行办法》（中国通号运营〔2017〕385 号）规定，现就有关事项通知如下：

一、自本通知发布之日起，对北京万创科技有限公司、株洲市绝缘材料有限责任公司、河北丰正铁路器材科技有限公司、深圳市驰创电子有限公司、北京兰斯洛德科技有限公司、邢台金凯德工贸有限公司沈阳销售处、北京七一八友晟电子有限公司、上

海麦霖电子技术有限公司、深圳市本正科技有限公司、沈阳圣融电控新技术有限责任公司、生益电子股份有限公司通报警告；对广州市合鼎通讯科技有限公司供应 GSM-R 网络 E1 链路采集设备暂停合作关系 3 个月；对武汉丰锐通钢模有限公司、湖北隆祥钢模有限公司从合格供应商名录清除，2 年内不接收其参与采购活动。上述供应商的不良行为纳入年度信用评价。

二、暂停期限内，对产品质量类不良行为，股份公司各单位不得接受相应问题产品参与物资设备招标及其他采购活动；对企业行为类不良行为，股份公司各单位不得接受该供应商及其授权或转让资质业绩的公司参与物资设备招标及其他采购活动。对其已中标但尚未发放中标通知书的，取消中标资格；对已发放中标通知书或已签订合同的，要加强质量检验和监控，确保产品质量；在合同履行过程中，存在违约行为的，根据国家相关法律法规和合同约定，追究其违约责任。

本次信用评价结果同时在中国通号采购电子商务平台“供应商中心”栏目进行发布。

附件：2019 年第一季度供应商不良行为汇总表



## 附件

### 2019 年第一季度供应商不良行为汇总表

序号	供应商名称	统一社会信用代码	供应物资名称	不良行为内容	不良行为等级	处理决定
1	北京万创科技有限公司	91110302693205200Q	四端电容 CBB101-2-1000V-3.5n+/-5% CBB101-2-1000V-7.0n+/-5% CBB101-2-1000V-14.0n+/-5% CBB101-2-1000V-28.0n+/-5%	1 个批次经过高温波峰焊后发现产品质量不合格。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
2	株洲市绝缘材料有限责任公司	91430200788042299L	外饰板 TS11-01911000-07	2 块外饰板表面凹凸不平，质量不合格。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
3	河北丰正铁路器材科技有限公司	91130526095485046T	制动轨 T. JCD-50	6 根制动轨头斜面加工与图纸尺寸不符。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
4	深圳市驰创电子有限公司	914403001924372573	电磁继电器 HOZ-462-1026 HOZ-462-1529	检验不合格，引脚根部有绿色氧化物。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
5	北京兰斯洛德科技有限公司	91110106697744084Y	继电器 H-464-1437 电磁继电器 HOZ-466-1400 HOZ-466-1404	继电器检验不合格，引脚根部有绿色氧化物； 电磁继电器检验不合格，尾片有斑迹。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
6	邢台金凯德工贸有限公司沈阳销售处	912101065507546325	合格证 SX1313.05-2011	1 个批次质量不合格，边框宽度与图纸要求不符，尺寸超差。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
7	北京七一八友晟电子有限公司	9111010580171955X3	排阻 898-3-R-33k±5%	1 个批次质量不合格，导致机车信号主机板报故障。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告

序号	供应商名称	统一社会信用代码	供应物资名称	不良行为内容	不良行为等级	处理决定
8	上海麦霖电子技术有限公司	91310116783125933F	光耦 TLP621-4GB	质量不合格导致自动过分相主机故障。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
9	深圳市本正科技有限公司	91440300764997891C	光电开关 AQV252	产品故障导致机车信号主机板故障。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
10	沈阳圣融电控新技术有限责任公司	9121010073465402XP	上下盖板 S0109、面板 S0109、理线架 S0453、机笼背板 S2205	2 个批次盖板，M3 螺纹孔喷涂未过扣，无法组装；2 个批次面板过孔孔径不符合图纸要求；1 个批次理线架垫片方向焊反；1 个批次车载机柜机笼背板表面变黄。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
11	生益电子股份有限公司	91441900618113146X	印制板 S0106	1 个批次质量不合格导致过波峰焊后有黑色波纹。	产品质量类 潜在不良行为	通报警告
12	广州市合鼎通讯科技有限公司	914401065740497355	GSM-R 网络 E1 链路采集设备	现场调试过程中，发现功能缺陷。	产品质量类 一般不良行为	暂停 GSM-R 网络 E1 链路采集设备合作关系 3 个月。
13	武汉丰锐通钢模有限公司	91420116090818366L	钢模板	弄虚作假干扰采购。	企业行为类 重大不良行为	从合格供应商名录清除，2 年内不接收其参与采购活动。
14	湖北隆祥钢模有限公司	914209020731974810	钢模板	弄虚作假干扰采购。	企业行为类 重大不良行为	从合格供应商名录清除，2 年内不接收其参与采购活动。

---

抄送：二七厂、成套公司、股份公司各部门，存档。

---

股份公司办公室

2019年5月15日印发

---